




TECHNODRIVE

Invertitore Marino Marine Transmission Inverseur Marin

TM 170 A



CARATTERISTICHE

L'invertitore TM 170A dispone di frizioni a dischi multipli a comando idraulico.

Le frizioni e gli ingranaggi sono dimensionati in modo da poter trasmettere la piena potenza, con lo stesso rapporto, sia in marcia avanti che in retromarcia.

L'inclinazione di 10° dell'albero di uscita consente un posizionamento favorevole del gruppo motore-invertitore su imbarcazioni plananti e semiplananti.

OPTIONAL

- Campane SAE 3 - SAE 4 - BW
- Giunti 10" - 11,5"
- Staffa supporto cavo di comando
- Scambiatore
- Trolling valve
- Controflangia
- Staffe
- Selettore elettrico

DESCRIPTION

TM 170A marine gearbox is equipped with multiple-disc clutches hydraulically operated.

Clutches and gears are properly constructed to transmit the full power, with the same ratio, both in forward and reverse running.

A 10° down angle on output shaft provides a proper engine-marine gearbox group installation on planing or semi-displacement, type hulls.

OPTIONS

- SAE 3, 4, BW bell housings
- Torsional couplings 10" - 11,5"
- Cable bracket
- Heat exchanger kit
- Trolling valve
- Propeller shaft flange
- Mountin brackets
- Electric control valve

CARACTERISTIQUES

L'inverseur marin TM 170A est équipé avec embrayages multidisques à commande hydraulique.


Embrayages et pignons sont propres pour transmettre pleine puissance et même rapport tant en marche avant qu'en arrière.

L'inclinaison de 10° de l'arbre de sortie permet une mise en place propice sur bateaux degaugeant.

OPTIONS

- Cloches SAE 3 - SAE 4 - BW
- Accouplements 10" - 11,5"
- Support cable
- Echangeur
- Trolling valve
- Contreturteau
- Kitt pattes support latérales
- Sélecteur électrique

TM 170 A - Dimensioni - Dimensions - Dimensions



- A** - Indicatore di folle - Neutral indicator - Indicateur point mort
B - Ritorno olio da scambiatore - Oil from cooler - Retour huile de l'échangeur (1/2" gas)
C - Asta livello olio - Oil dipstick - Bouchon de niveauu
D - Mandata olio allo scambiatore - Oil to cooler - Refoulement huile ou échangeur
E - Tappo scarico olio - Oil drain plug - Bouchon de vidange

- F** - Tappo carico olio - Filling plug - Bouchon de remplissage
G - Tappo di sfiato - Oil breather plug - Reniflard
H - Campana - Mounting flange - Cloche: SAE 3, SAE 4 (X=12, 5/33), BW (X=13,5)
I - Leva comando - Actuating lever - Levier de commande

Caratteristiche tecniche - Technical data - Caractéristiques techniques

RAPPORTO RATIO RAPPORT	POTENZA MAX MOTORE - INPUT RATINGS - PUISSANCE MAXI MOTEUR KW					
	DIPORTO - PLEASURE - PLAISANCE		INTERMEDIO-INTERMEDIATE-INTERMEDIAIRE		CONTINUO - CONTINUOUS - CONTINU	
	2600 RPM	2800 RPM	2100 RPM	2500 RPM	1800 RPM	2400 RPM
1,53	204	257	125	149	75	100
2,08	204	257	125	149	75	100
2,60	163	207	99	118	60	80

Velocità massima motore - Max engine speed - Vitesse maxi moteur: 4000 Rpm
 Peso a secco - Dry weight - Poids sans huile: 75 Kg
 Quantità olio - Oil quantity - Quantité d'huile: 2,8 L.

Per la definizione dei tipi di servizio vedere "Tabelle di Potenza"
 Duty classification definition: see "Marine Transmissions Capacity Table"
 Definition du type de service: voir "Tableau des puissances"

COMPATIBILITÀ TORSIONALE

L'incompatibilità torsionale può causare danni ai componenti dell'invertitore fino a causarne la rottura. Al minimo dei giri del motore questa incompatibilità può causare rumorosità alla trasmissione. TWIN DISC non è responsabile per rumorosità o danni all'invertitore, al giunto o ad altre parti della trasmissione prodotti da vibrazioni dovute ad incompatibilità torsionale. L'analisi della compatibilità torsionale è responsabilità dell'assemblatore della trasmissione.

TORSIONAL RESPONSIBILITY

Disregarding propulsion system torsional compatibility could cause damage to components in the drive train resulting in loss of mobility. At minimum, system incompatibility could result in gear clatter at low speeds.

The responsibility for ensuring that the torsional compatibility of the propulsion system is satisfactory rests with the assembler of the drive and driven equipment.

VIBRATIONS DE TORSION

Le mariage des divers éléments de la transmission peut occasionner des vibrations de torsion. En cas d'incompatibilité torsionnelle, les effets peuvent détériorer des composants et détruire l'inverseur. Cette compatibilité peut dans les bas régimes du moteur provoquer des bruits de denture. TWIN DISC n'est pas responsable des éventuels dommages, bruits et rupture qui résulteraient de cette incompatibilité torsionnelle. L'analyse des vibrations de torsion est de la responsabilité du metteur en groupe.

I dati tecnici possono subire variazioni senza preavviso - Subject to technical change without notice - Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis



TECHNODRIVE

TWIN DISC S.r.l.

Via S. Cristoforo, 131 - 40017 S.M. DECIMA (Bo) - ITALIA
 Tel. 0039.051/6819711 - Fax 0039.051/6824234/6825814
 Email: info@technodrive.it - www.technodrive.it